

Recalls y campañas automotrices confirmadas en México

Periodo revisado: 1 de enero de 2026 al 1 de junio de 2026. Alcance: vehículos automotores en México; se excluyen motocicletas y campañas extranjeras sin confirmación local.

FECHA DE ELABORACIÓN 5 de junio de 2026	GEOGRAFÍA México	CRITERIO Confirmación local PROFECO / fuentes verificables	USO PREVISTO Servicio y Operaciones
--	---------------------	---	--

1. Resumen Ejecutivo

Entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2026 se identificaron **14 campañas o líneas de campaña confirmadas o difundidas oficialmente para México** relacionadas con vehículos automotores, excluyendo motocicletas. Las campañas de mayor prioridad operativa se concentran en **sistemas de retención, bolsas de aire, frenos, puertas, dirección, combustible y riesgo térmico**.

Las marcas con mayor actividad o mayor volumen potencial son Volkswagen/SEAT, Ford, Nissan y MG. Las campañas de mayor severidad son las asociadas con bolsas de aire Takata/Joyson, cinturones de seguridad mal colocados, posible pérdida de dirección, riesgo de evento térmico por combustible y desactivación temporal del frenado en vehículos Volvo electrificados.

La recomendación general para Servicio y Operaciones es habilitar una mesa de seguimiento por VIN, confirmar disponibilidad de piezas por marca, preparar guiones para asesores de servicio y revisar inventario nuevo, seminuevo, demo y flotilla antes de entrega o reasignación.

Prioridades inmediatas

- Bloquear entrega interna de unidades con campaña abierta hasta confirmar VIN.
- Priorizar seguridad crítica: bolsas de aire, cinturones, frenos/dirección y combustible.
- Validar piezas: contrachapas Nissan, kits MG3, cinturones VW/Audi, generadores de gas SEAT/VW y componentes Ford.
- Reforzar comunicación preventiva a clientes con instrucciones por VIN y sin costo.

14

Campañas o líneas de campaña incluidas en el reporte principal

69,846

Unidades potenciales sumadas en fuentes disponibles

4

Áreas internas con acciones recomendadas

Nota metodológica: cuando una campaña fue publicada originalmente antes de 2026 pero tuvo difusión, seguimiento o vigencia operativa dentro del periodo solicitado, se conserva si existe confirmación local para México y relevancia operativa vigente. Las motocicletas Suzuki/Kawasaki localizadas en mayo de 2026 fueron excluidas por alcance.

2. Tabla Consolidada de Recalls/Campañas

Prioridad	Marca	Modelo(s)	Año-modelo	Campaña / Recall	Riesgo	Acción correctiva	Estado	Fuente	Fecha de fuente
Critica	Volkswagen / SEAT	VW Passat, Passat CC, Crafter, Multivan, NBB, Tiguan, Transporter; SEAT León, Toledo, Ateca	VW 2012-2018 según modelo; SEAT 2017-2018	Airbag Takata conductor; actualización de alertas anteriores	Fragmentos del generador de gas en activación de airbag; posible lesión.	Revisión y sustitución del generador/airbag afectado sin costo.	Activa/vigente en 2026	Forbes con información PROFECO; portal VW VIN	9 ene 2026
Critica	Volkswagen	Tiguan Comfortline	2019	Airbag de cabeza Joyson Safety Systems	Posible rotura del inflador y expulsión de fragmentos metálicos en accidente.	Revisión y cambio necesario sin costo.	Vigente hasta 13 oct 2026 según reportes	Forbes con información PROFECO; portal VW VIN	9 ene 2026
Critica	BMW	220i Coupé, 320i, 330i, 520i, 530i, X3, X4, Z4 sDrive20i	2019-2021	Motor de arranque; 5,048 unidades	Corrosión por agua, posible corto circuito y sobrecalentamiento; riesgo de incendio aun estacionado.	Sustitución del motor de arranque sin costo; recomendación de estacionar al aire libre.	Activa/indefinida	Red de Alertas Rápidas PROFECO; BMW campañas técnicas	18 nov 2025; difusión enero 2026
Critica	Ford	Bronco Sport; Bronco	Bronco Sport 2021-2024; Bronco 2024-2025 y Bronco 2024	Llamado a 7,944 unidades por inyectores, seguro infantil y dirección	Evento térmico por combustible, apertura de puerta con seguro infantil, o pérdida de control de dirección.	Inspección/reemplazo de PCM; chapas; inspección de rótula y componentes.	Activa/indefinida	Eje Central con comunicado PROFECO; portal Ford	18-19 mar 2026
Alta	Volkswagen	T-Cross, Taigun, Virtus	2022-2025	Llamado 102/2025; 1,173 unidades	Efecto de retención de cinturones delanteros no garantizado por colocación incorrecta.	Sustitución de cinturones afectados sin costo; suspender manejo hasta reparación.	Activa; seguimiento mayo 2026 con 582 pendientes	Revista del Consumidor, febrero 2026; seguimiento mayo	feb 2026; may 2026
Alta	SEAT	Exeo	2011	Airbag Takata acompañante; 356 unidades	Fragmentos del generador de gas frontal del copiloto al activarse la bolsa de aire.	Sustitución del generador de gas sin costo.	Vigente hasta 27 ago 2026	Eje Central con comunicado PROFECO; portal SEAT VIN	4-5 feb 2026
Alta	Volvo	XC60, XC90 PHEV; XC40, C40 eléctricos	2025	Llamado 139/2025; 345 unidades	El mecanismo de frenado podría desactivarse temporalmente tras descender pendiente en modo B/One Pedal Drive.	Actualización de software OTA o por cita, sin costo.	Activa; vigencia reportada hasta 31 dic 2055	Revista del Consumidor, abril 2026; portal Volvo recall	abr 2026
Alta	Honda / Acura	Honda Pilot; Acura MDX, TLX	Pilot 2023-2025; MDX/TLX 2024-TLX	Alerta 127/2025; 2,515 unidades	Pivote del pedal de freno fuera de posición; luces de freno continuas o función de frenado reducida.	Inspección del perno del pivote en mecanismo de pedal de freno.	Activa/indefinida	Red de Alertas Rápidas PROFECO; portal Honda recall	15 oct 2025; difusión enero 2026
Alta	Nissan	Kicks, Sentra, Frontier V6	Kicks 2025; Sentra 2025; Frontier V6 2026	Defecto en contrachapas; 421 unidades	Soldadura insuficiente puede romperse y provocar apertura inesperada de puertas.	Cambio de las cuatro contrachapas de puertas sin costo.	Activa hasta 100% reparado	Alerta PROFECO PDF; portal Nissan VIN	27 feb 2026; difusión abr/may 2026
Media	Nissan	Magnite Advance	2025	Llamado 100/2025; 6,877 unidades	Sobrecorriente en conector de faros con luces altas; sobrecalentamiento y pérdida de faros.	Reconfiguración de módulo IPDM y cambio de conectores de faros sin costo.	Activa	Revista del Consumidor, abril 2026; portal Nissan VIN	abr 2026
Media	MG	MG3	2024-2026	Campaña 9/2026; 6,000 unidades	Desplazamiento de asiento del conductor en prueba de impacto; mayor riesgo de lesión en colisión severa.	Instalación de kit de servicio/refuerzo en asiento del conductor sin costo.	Activa/indefinida	Xataka con ficha PROFECO; MG México	25 may 2026
Media	Ford	Bronco Sport	2021-2023	Llamado 130/2025; 781 unidades	Inyector de combustible de alta presión puede agrietarse y acumular combustible sobre el motor.	Inspección y actualización de software de detección, sin costo.	Activa	Revista del Consumidor, abril 2026; portal Ford	abr 2026
Media	Audi	Q8	2025	Alerta 163/2025; 11 unidades	Cierre de cinturón delantero puede aflojarse con presión mínima; mayor riesgo de lesión en accidente.	Sustitución de cierres de cinturones delanteros afectados sin costo.	Vigente 12 meses	Alerta PROFECO PDF; portal Audi recall	5 ene 2026

3. Detalle por Marca

Volkswwagen / SEAT / Audi	
Volkswagen y SEAT - Airbags Takata / Joyson Modelos afectados: VW Passat, Passat CC, Crafter, Multivan, NBB, Tiguan, Transporter; SEAT León, Toledo y Ateca; adicionalmente 23 Tiguan Comfortline 2019 por airbag de cabeza Joyson. Descripción: Riesgo de fragmentos metálicos al activarse el airbag, principalmente por generador de gas Takata; en Tiguan 2019, posible rotura de inflador de airbag de cabeza Joyson. Implicación para Servicio: Prioridad alta en agenda, validación por VIN antes de cita y confirmación de disponibilidad de módulos/generadores de gas. Implicación para Operaciones: Revisar inventario usado, demo y unidades asignadas; bloquear entregas sin comprobante de campaña atendida. Atención a Clientes: Indicar que la reparación es sin costo y que el riesgo se materializa en caso de accidente, por lo que no debe postergarse. Verificación VIN: Volkswagen: apps.volkswagen.com.mx/recall/llamado-revision.html. SEAT: seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision. Nivel de confianza: Alto para confirmación México; algunos detalles operativos provienen de medios que citan a PROFECO.	Volkswagen - T-Cross, Taigun y Virtus Campaña: Llamado 102/2025, 1,173 unidades; seguimiento de mayo reportó 582 pendientes. Problema: Colocación incorrecta de cinturones de seguridad delanteros; la retención no puede garantizarse. Acción correctiva: Sustitución del o los cinturones involucrados sin costo; la fuente de PROFECO/Revista indica suspender el manejo hasta la sustitución. Servicio: Preparar flujo rápido de inspección, citas de seguridad y control de piezas por lado/posición. Operaciones: Riesgo reputacional si clientes siguen usando unidades señaladas; verificar flotillas y autos de reemplazo. Verificación VIN: portal Volkswagen. Nivel de confianza: Alto.
SEAT - Exeo 2011 Campaña: 356 unidades por bolsa de aire Takata del acompañante; vigencia hasta 27 de agosto de 2026. Problema: Fragmentos del generador de gas frontal del copiloto por deterioro del agente propulsor. Acción correctiva: Sustitución del generador de gas sin costo. Servicio: Priorizar por antigüedad de parque y posibles cambios de propietario; pedir VIN antes de cita. Operaciones: Revisar unidades seminuevas y canales de compra/venta con año-modelo 2011. Verificación VIN: portal SEAT. Nivel de confianza: Alto.	Audi - Q8 2025 Campaña: Alerta 163/2025; 11 unidades. Problema: Unión incorrecta en cierres de cinturones delanteros; riesgo de aflojamiento en accidente. Acción correctiva: Sustitución de cierres de cinturones delanteros afectados. Servicio: Volumen bajo, pero severidad relevante; confirmar piezas antes de agendar. Operaciones: Revisar unidades premium asignadas, demo o ejecutivas. Verificación VIN: portal Audi Recall. Nivel de confianza: Alto.

Ford	
Bronco Sport y Bronco - 7,944 unidades Modelos afectados: Bronco Sport 2021-2024; Bronco 2024-2025; Bronco 2024. Problema: Riesgo de fisura en inyector de alta presión, apertura de puerta trasera izquierda con seguro infantil activo y posible pérdida de control de dirección por tuerca/articulación fuera de especificación. Acción correctiva: Actualización de PCM, inspección/reemplazo de chapas e inspección de sujetadores y componentes de rótula. Servicio: Clasificar por riesgo: dirección y combustible primero; preparar asesores para explicar que varias campañas pueden aplicar a una misma familia de modelos. Operaciones: Revisar flotillas SUV, unidades ejecutivas y vehículos de sustitución. Verificación VIN: ford.mx/mi-ford/llamado-revision. Nivel de confianza: Medio-alto; confirmación local vía PROFECO citada por medios y portal Ford.	Bronco Sport 2021-2023 - 781 unidades Campaña: Llamado 130/2025 publicado en Revista del Consumidor abril 2026. Problema: Inyector de combustible de alta presión puede agrietarse y acumular combustible en la parte superior del motor. Acción correctiva: Inspección y, de ser necesario, actualización de software sin costo. Servicio: Validar si esta población se traslapa con el llamado de 7,944 unidades antes de duplicar citas; el VIN debe mandar. Operaciones: Considerar riesgo de evento térmico y comunicación preventiva. Verificación VIN: ford.mx/mi-ord/llamado-revision. Nivel de confianza: Alto para publicación PROFECO/Revista.

Nissan	
Kicks, Sentra y Frontier V6 - 421 unidades Modelos afectados: Kicks 2025, Sentra 2025 y Frontier V6 2026. Problema: Defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de puertas; puede romperse y abrir la puerta inesperadamente. Acción correctiva: Cambio de las cuatro contrachapas sin costo. Servicio: Asegurar inventario de contrachapas y tiempos de taller; priorizar unidades familiares y de flotilla. Operaciones: Revisar nuevas entregas de Frontier y autos de renovación reciente. Verificación VIN: Nissan llamados a revisión. Nivel de confianza: Alto.	Magnite Advance 2025 - 6,877 unidades Campaña: Llamado 100/2025. Problema: Sobrecorriente al activar luces altas; sobrecalentamiento del conector y posible pérdida de faros. Acción correctiva: Reconfiguración del módulo IPDM y cambio de conectores de faros izquierdo y derecho. Servicio: Controlar conectores y capacidad para atender volumen alto; revisar Magnite que ingrese por cualquier servicio. Operaciones: Riesgo de visibilidad nocturna; priorizar clientes de uso carretero/nocturno. Verificación VIN: Nissan llamados a revisión. Nivel de confianza: Alto.

Volvo	
XC60/XC90 PHEV, XC40/C40 eléctricos 2025 - 345 unidades Problema: El mecanismo de frenado podría desactivarse temporalmente tras descender una pendiente en modo B para híbridos enchufables o con One Pedal Drive en eléctricos. Acción correctiva: Actualización de software vía OTA o en distribuidor autorizado, sin costo. Servicio: Confirmar qué unidades requieren OTA versus cita física; capacitar asesores para explicar el modo de manejo asociado al riesgo. Operaciones: Priorizar clientes de uso en pendientes, flotas ejecutivas y unidades eléctricas/PHEV asignadas. Verificación VIN: Volvo recall México. Nivel de confianza: Alto.	

Honda / Acura	
Pilot, MDX y TLX - 2,515 unidades Problema: Pivote del mecanismo del pedal de freno fuera de posición; puede dejar luces de freno encendidas o reducir la función de frenado. Acción correctiva: Inspección del perno del pivote en distribuidores autorizados Honda/Acura. Servicio: Priorizar por seguridad activa; recomendar cita inmediata si el cliente observa luces de freno encendidas continuamente. Operaciones: Revisar SUVs premium/familiares en inventario y flotilla. Verificación VIN: Honda Recall Autos. Nivel de confianza: Alto.	

BMW	
Modelos BMW 2019-2021 - 5,048 unidades Problema: Entrada de agua al motor de arranque con corrosión; posible no arranque, corto circuito, sobrecalentamiento e incendio aun estacionado. Acción correctiva: Sustitución del motor de arranque sin costo; fuente recomienda estacionar al aire libre y lejos de edificios hasta revisión. Servicio: Prioridad crítica, con trazabilidad de piezas y control de unidades inmovilizadas o pendientes. Operaciones: Evaluar riesgo en estacionamientos, patios y vehículos de ejecutivos/clientes. Verificación VIN: BMW campañas técnicas. Nivel de confianza: Alto.	

MG	
MG3 2024-2026 - 6,000 unidades Problema: En pruebas Euro NCAP, el asiento del conductor con ajuste manual de seis posiciones presentó desplazamiento en impacto frontal; la fuente señala que no hay riesgo inmediato en manejo normal. Acción correctiva: Instalación de kit de servicio en el asiento del conductor sin costo. Servicio: Preparar kits y citas rápidas; confirmar por VIN y versión de asiento. Operaciones: Revisar unidades MG3 en flotilla o arrendamiento; la campaña puede generar consultas por percepción de seguridad de marcas chinas. Verificación VIN: portal y red de distribuidores MG México; centro de atención reportado: 55 3684 6970. Nivel de confianza: Medio-alto; confirmado por publicación especializada que cita ficha PROFECO, se recomienda verificar contra portal MG/PROFECO antes de ejecución masiva.	

4. Fuentes Consultadas

Fuente	Organización	Fecha publicación/consulta	Enlace	Información aportada
Red de Alertas Rápidas - HondaiAcura	PROFECO / Alertas México	15 oct 2025; consultado 5 jun 2026	alerta 1205	Honda Pilot, Acura MDX/TLX, 2,515 unidades, riesgo pedal de freno y acción correctiva.
Red de Alertas Rápidas - BMW	PROFECO / Alertas México	18 nov 2025; consultado 5 jun 2026	alerta 1224	BMW 2019-2021, 5,048 unidades, motor de arranque y riesgo de incendio.
Alerta PROFECO PDF - Audi Q8	PROFECO / Alertas México	5 ene 2026	info_1_1237.pdf	Audi Q8 2025, 11 unidades, cierres de cinturones delanteros.
Alerta PROFECO PDF - Nissan puertas	PROFECO / Alertas México	27 feb 2026	info_1_1244.pdf	Nissan Kicks, Sentra y Frontier V6; 421 unidades; contrachapas de puertas.
Revista del Consumidor febrero 2026	PROFECO	feb 2026	revista_2026_2_completo.pdf	Volkswagen T-Cross, Taigun y Virtus; llamado 102/2025; 1,173 unidades.
Revista del Consumidor abril 2026 - sumario	PROFECO	abr 2026	sumario abril 2026	Nissan Magnite, Volvo XC60/XC90/XC40/C40, Ford Bronco Sport; acciones y enlaces de marca.
Forbes México - VW/SEAT	Medio especializado con información PROFECONEFEE	9 ene 2026; consultado 5 jun 2026	Forbes México	Volkswagen/SEAT airbags Takata y Tiguan Joyson; unidades y vigencias.
Eje Central - SEAT Exeo	Medio con comunicado PROFECO	5 feb 2026; consultado 5 jun 2026	Eje Central	SEAT Exeo 2011, 356 unidades, vigencia y canales oficiales.
Eje Central - Ford Bronco	Medio con comunicado PROFECO	19 mar 2026; consultado 5 jun 2026	Eje Central	Ford Bronco/Bronco Sport, 7,944 unidades, riesgos y contramedidas.
Milenio - Nissan/VW seguimiento mayo	Medio que cita Revista del Consumidor/PROFECO	may 2026; consultado 5 jun 2026	Milenio	Seguimiento VW 582 unidades pendientes y Nissan 421 unidades.
Xataka México - MG3	Medio especializado que cita ficha PROFECO	25 may 2026; consultado 5 jun 2026	Xataka México	MG3 2024-2026, campaña 9/2026, 6,000 unidades; kit de servicio.
Portales oficiales de verificación por VIN	Volkswagen, SEAT, Audi, Nissan, Ford, Volvo, Honda, BMW, MG	consultado 5 jun 2026	Enlaces en tabla y detalles por marca	Canales oficiales para confirmar si una unidad específica está dentro de campaña.

Campañas excluidas por alcance: motocicletas Suzuki, Kawasaki, Ducati y otros llamados de motos detectados en mayo/junio de 2026; campañas de EE. UU./Canadá sin confirmación México; noticias generales de industria sin componente de recall mexicano confirmado.